




	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Aspectos Ambientales		Fecha	20/06/2023
	Nombre del documento	R2-PMA.06. Informe-Simulacro de emergencia	Página	Página 1 de 2	

EVALUACIÓN DE		SIMULACRO DERRAME QUÍMICO			
FECHA DEL SUCESO	18/06/2024				
<b>1</b>	<b>DATOS DEL INMUEBLE</b>				
DOMICILIO	Calle de Joan Miró, 1, CP: 28840				
MUNICIPIO	MEJORADA DEL CAMPO (Madrid)				
TELÉFONOS	914 841 828				
USO DEL IMUEBLE	Enseñanza				
INTERLOCUTOR	Lara Mérida				
CARGO	Responsable de Sostenibilidad				
<b>2</b>	<b>PERSONAL</b>				
PERSONAL FIJO	45 aprox.				
VISITAS	N/A				
Nº DE PERSONAS INVOLUCRADAS	3 (Responsable Sostenibilidad y PAS)				
Nº DE PERSONAS DISCAPACITADAS	0				
COMPORTAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES (Seleccionar la casilla correcta)	NO APTO		NECESITA MEJORAR	APTO	<b>X</b>
<b>3</b>	<b>HIPOTESIS Y ESTUDIO DEL SUCESO</b>				
HIPÓTESIS PLANTEADA	Se detecta el derrame de mezcla de agua con lubricante/combustible en el cuarto de calderas.				
ACTUACIÓN					
DESALOJO TOTAL	<b>NO</b>	DESALOJO PARCIAL	<b>NO</b>	PISOS INVOLUCRADOS ZONA AFECTADA	1 PISO – Cuarto de Calderas
SIN PREVIO AVISO	<b>SI</b>	CON PREVIO AVISO	<b>NO</b>		
<b>4</b>	<b>DESARROLLO DEL SUCESO</b>				
HORA DE INICIO	11.30				
HORA DE FINALIZACIÓN	11.35				
DURACIÓN TOTAL	5 Minutos		DURACION DEL DESALOJO	No aplica	
TIPO DE SISTEMA DE ALARMA	No aplica		SE ACTIVO DE INMEDIATO	No aplica	
PERMANECEN PERSONAS EN LAS INSTALACIONES	<b>SI</b>		EL PERSONAL SALIÓ DEL INMUEBLE	<b>NO</b>	
QUE EQUIPO DE SEGURIDAD SE HAN UTILIZADO	Guantes		No aplica	No aplica	
SE CUENTA CON SEÑALIZACIÓN	No		TIPO	Debe adecuarse	
SE CONSIDERA ADECUADA LA EXISTENTE TRAS EL SUCESO	No aplica				
SE HAN ENCONTRADO OBSTACULOS EN LA RUTA	No aplica				
LA ZONA DE SEGURIDAD TIENE FACIL ACCESO	<b>SI</b>		CUENTA CON SUFICIENTE ESPACIO	<b>SI</b>	
VALORACIÓN DEL EQUIPO DE EMERGENCIA			NECESITA MEJORAR	APTO	<b>X</b>

 <b>ies los olivos</b> <small>MEJORADA DEL CAMPO</small>	Tipo de documento	Registro	Edición	Nº	1.0
	Proceso	Aspectos Ambientales		Fecha	20/06/2023
	Nombre del documento	R2-PMA.06. Informe-Simulacro de emergencia	Página	Página 2 de 2	

## 5 COMENTARIOS Y OBSERVACIONES POR EL RESPONSABLE DE EMERGENCIAS

COMENTARIOS Y NARRACIÓN		ADUNTO DE IMÁGENES COMRPOBANTES
HORARIO	ACTUACIÓN	FOTO
11.00	Se simula un derrame de combustible en una zona del cuarto de caldera.	
11.01	Se realiza consulta de la ficha de emergencia. Se coloca sepiolita sobre el derrame y mancha de combustible y se deja actuar.	
11.04	Luego que el material absorbente actúe sobre el derrame presentado, se recoge la sepiolita y se dispone en contenedor destinado para residuos peligrosos.	
11.05	Se deja el área en orden ubicando el kit antiderrame en una zona adecuada.	

## 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO

1. Se debe publicar en los cuartos de calderas la ficha de emergencia.
2. Los envases que contienen la sepiolita del Kit Antiderrames deben ser demarcado, así como el contenedor dónde se disponen los residuos en esta zona.
3. El personal a cargo o que reporta la emergencia ha sido formado para atenderla de manera adecuada.

Nombre y firma del evaluador:	Nombre y firma del Interlocutor:
-------------------------------	----------------------------------